

# Bericht für den Gast



Rosa Flesch–Tagungszentrum

## Rosa Flesch–Tagungszentrum

Anschrift	Margaretha–Flesch–Str. 8 56588 Waldbreitbach
Kontaktdaten	Tel.: +49 (0)2638 / 812020 Fax: +49 (0)2638 / 813040 E–Mail: <a href="mailto:info.rft@marienhaus.de">info.rft@marienhaus.de</a> Web: <a href="http://www.rosa-flesch-tagungshaus.de">www.rosa-flesch-tagungshaus.de</a>



# Prüfergebnis

Das **Rosa Flesch-Tagungszentrum** wurde am 11.10.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **April 2018 bis März 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**

**Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten**

Es wurden das Zimmer 202, der Tagungsraum „Portiunkula“  
und das Restaurant erfasst und bewertet.



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



## Überblick über das Prüfergebnis





					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
Parken	✓	✓	✓	✓	
Eingang Hotel und Tagungsbereich	✓	✓	✓	✓	
Aufzug (zu Rezeption, Tagungsbereich und Zimmer)	✓	✓	✓	–	Bedienelemente nicht auf horizontalem Tableau
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Zimmer 202 mit Sanitärraum	✓	–	–	–	u. a. WC seitlich nicht anfahrbar
Tagungsraum „Portiunkula“	✓	✓	–	–	kleinere Bewegungsfläche an der Tür 120 cm x 120 cm
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Tagungsbereich	✓	✓	–	–	kleinere Bewegungsfläche an der Tür 120 cm x 170 cm
Eingang Restaurant	✓	✓	✓	✓	
Speiseraum	✓	✓	✓	✓	

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

## Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein gekennzeichnete Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 400 cm x 550 cm; Entfernung zum Eingang 8 m).
- Zwischen Parkplatz und Eingang zum Hotel und Tagungsbereich ist der Weg leicht begeh- und befahrbar.
- Der Eingang zum Hotel und Tagungsbereich ist stufenlos (Türschwelle 1 cm).
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Die Aufzugskabine ist 110 cm x 140 cm groß (Breite x Tiefe). Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür beträgt 90 cm.
- Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 88 cm breit.
- Der Rezeptionstresen ist an der höchsten Stelle 115 cm hoch und an der niedrigsten Stelle 80 cm.
- Das Restaurant befindet sich in einem weiteren Gebäude. Der Eingang ist stufenlos (Türschwelle 1 cm). Es sind unterfahrbare Tische vorhanden.

### Zimmer 202 mit Sanitärraum (Doppelzimmer)

- Der schmalste Durchgang im Schlafrum ist 90 cm breit.
- Die Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) beträgt 150 cm x 120 cm.
- Die Bewegungsfläche neben dem Doppelbett ist links 90 cm breit und 180 cm tief und rechts 120 cm breit und 180 cm tief.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.



- Im Sanitärraum betragen die Bewegungsflächen (Breite x Tiefe):
  - vor dem Waschbecken und an der Tür 120 cm x 150 cm;
  - vor dem WC 130 cm x 150 cm;
  - neben dem WC gibt es keine Bewegungsflächen.
- Beidseitig sind am WC Haltegriffe vorhanden, der rechte ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar, der Spiegel jedoch nicht im Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist über eine Schwelle von 2 cm begehbar, die Duschfläche beträgt 120 cm x 120 cm. Es sind ein Duschstuhl und ein Haltegriff vorhanden.

### **Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Tagungsbereich**

- Im WC betragen die Bewegungsflächen (Breite x Tiefe):
  - links vom WC 90 cm x 70 cm, rechts gibt es keine Bewegungsfläche;
  - vor dem WC, dem Waschbecken und an der Tür 120 cm x 140cm.
- Hochklappbare Haltegriffe sind beidseitig am WC vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

# **Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen**

## **Beschreibung des Betriebes**

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Der Alarm ist im gesamten Gebäude optisch deutlich wahrnehmbar.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.

## **Restaurant**

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

**Zimmer 202 (Doppelzimmer)**

- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Das Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

**Beschreibung des Betriebes**

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Die Eingänge sind visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Es sind Glastüren ohne Sicherheitsmarkierung vorhanden.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure, der Aufzug und die Treppen sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Halteposition wird durch Sprache angesagt.
- Treppen sind nicht mit visuell kontrastreichen Kanten gestaltet. Es sind beidseitige Handläufe vorhanden.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrillen, Lupen)



# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Tagungszentrums liegt an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite, oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.